

SAFETY NOTE

n°: 02 - 2026

Date: 15/05/26

Status: **CRITICAL**

Requirement:

Mandatory before flying

Omologation n°:

MK1 PH_410.2023

MK1 pro PH_374.2022

Serial number:

MK1 **From 0001 to 0283**

MK1 pro **From 0001 to 0150**

MK1



MK1 pro



ITA - Descrizione del problema:

Durante la fase di montaggio maniglia è stata scoperta una maniglia difettosa alla quale mancava una cucitura che avrebbe impedito l'estrazione del paracadute di emergenza

DEU - Beschreibung des Problems:

Während der Montage des Griffs wurde ein fehlerhafter Griff entdeckt, bei dem eine Naht fehlte, die das Herausziehen des Rettungsfallschirms verhindert hätte.

FRA - Description du problème:

Lors de la phase de montage de la poignée, une poignée défectueuse a été découverte : il manquait une couture qui aurait empêché l'extraction du parachute de secours.

ENG - Description of the problem:

During the handle assembly phase, a defective handle was discovered that was missing a seam which would have prevented the emergency parachute from being extracted.

ESP - Descripción del problema:

Durante la fase de montaje de la manija, se descubrió una manija defectuosa a la que le faltaba una costura que habría impedido la extracción del paracaídas de emergencia.



ITA - Azione richiesta:

La verifica del problema è molto facile, basta controllare a vista le maniglie del paracadute di emergenza, confrontate le vostre maniglie con la foto qui allegata che mostra la maniglia giusta con la cucitura centrale che ferma il pin giallo in plastica e quella sbagliata senza la cucitura necessaria.

Nel caso troviate maniglie difettose, vi ricordo che queste imbragature vengono sempre spedite con due maniglie di scorta, potreste già trovare tra esse la maniglia giusta per l'immediata sostituzione. In caso di necessità potete richiedere la maniglia al vostro rivenditore locale o all'importatore generale presente nel vostro stato.

<https://www.woodyvalley.com/distributori/>

DE - Benötigte Aktion:

Die Überprüfung des Problems ist sehr einfach: Kontrollieren Sie die Rettungsfallschirmgriffe visuell. Vergleichen Sie Ihre Griffe mit dem beigefügten Foto, das den korrekten Griff mit der mittleren Naht zeigt, welche den gelben Kunststoffstift fixiert, sowie den falschen Griff ohne die notwendige Naht.

Falls Sie fehlerhafte Griffe finden, beachten Sie bitte, dass diese Gurtzeuge immer mit zwei Ersatzgriffen geliefert werden. Möglicherweise befindet sich darunter bereits der richtige Griff für einen sofortigen Austausch. Falls erforderlich, können Sie den Griff bei Ihrem lokalen Händler oder beim Generalimporteur in Ihrem Land anfordern.

<https://www.woodyvalley.com/de/distributori/>

FRA - Action requise:

La vérification du problème est très simple : il suffit de contrôler visuellement les poignées du parachute de secours. Comparez vos poignées avec la photo ci-jointe montrant la poignée correcte, avec la couture centrale qui bloque la goupille jaune en plastique, et la poignée incorrecte sans la couture nécessaire.

Si vous trouvez des poignées défectueuses, veuillez noter que ces sellettes sont toujours livrées avec deux poignées de rechange ; vous pourriez donc déjà trouver parmi elles la bonne poignée pour un remplacement immédiat. Si nécessaire, vous pouvez demander la poignée à votre revendeur local ou à l'importateur général de votre pays.

<https://www.woodyvalley.com/en/distributori/>

ENG - Required action:

Checking the issue is very easy: simply visually inspect the emergency parachute handles. Compare your handles with the attached photo showing the correct handle, with the central seam that locks the yellow plastic pin, and the incorrect one without the required seam.

If you find defective handles, please remember that these harnesses are always shipped with two spare handles, and you may already find the correct handle among them for immediate replacement. If necessary, you can request the handle from your local dealer or from the general importer in your country.

<https://www.woodyvalley.com/en/distributori/>

ESP - Acción requerida:

La verificación del problema es muy sencilla: basta con inspeccionar visualmente las manijas del paracaídas de emergencia. Compare sus manijas con la foto adjunta que muestra la manija correcta, con la costura central que bloquea el pasador amarillo de plástico, y la incorrecta sin la costura necesaria.

En caso de encontrar manijas defectuosas, recuerde que estos arneses siempre se envían con dos manijas de repuesto, por lo que es posible que ya encuentre entre ellas la manija correcta para una sustitución inmediata. Si es necesario, puede solicitar la manija a su distribuidor local o al importador general de su país.

<https://www.woodyvalley.com/es/distributori/>